

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA  
Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1987/88

**EBB 402/2 - KAWALAN MUTU**

Tarikh: 6 November 1987

Masa: 2.45 petang ~ 4.45 petang  
(2 jam)

---

**ARAHAN KEPADA CALON**

1. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Jawab ENAM (6) soalan semuanya. Di bahagian A semua soalan diwajibkan. Di Bahagian B jawab DUA soalan dimana soalan nombor 4 adalah wajib. Di Bahagian C jawab SATU soalan sahaja dari soalan-soalan tersebut.
3. Sumbangan markah tiap-tiap soalan di Bahagian A, B dan C ialah masing-masing 20 markah, 15 markah dan 10 markah.
4. Kertas graf disediakan.
5. Gunakan buku jawapan baru bagi setiap bahagian dan ikatkannya berasingan mengikut bahagian-bahagian masing-masing.
6. Semua soalan MESTILAH dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

**BAHAGIAN A**

Jawab semua soalan di bahagian ini. Setiap soalan mengandungi 20 markah.

1. Sebuah kilang elektronik mengeluarkan sejenis komponen elektronik.


Di dalam pengeluaran peringkat pertama, terdapat beberapa kecacatan seperti di dalam jadual pemeriksaan pada bulan Mei. Tentukan had-had kawalan percubaan untuk carta-P dengan menggunakan data yang terdapat di dalam jadual di bawah ini. Jikalau ada titik-titik yang terkeluar dari kawalan, anggap bahawa sebab boleh ditetapkan dan tentukan had-had kawalan semak. Sila sediakan carta.

Jadual: Keputusan peperiksaan komponen elektronik pada bulan Mei.

Nombor Sub Kumpulan	Jumlah Pemeriksaan	Jumlah Cacat	Nombor Sub Kumpulan	Jumlah Pemeriksaan	Jumlah Cacat
1	300	3	14	300	6
2	300	6	15	300	7
3	300	4	16	300	4
4	300	6	17	300	5
5	300	20	18	300	7
6	300	2	19	300	5
7	300	6	20	300	0
8	300	7	21	300	2
9	300	3	22	300	3
10	300	0	23	300	6
11	300	6	24	300	1
12	300	9	25	300	8
13	300	5			

(20 markah)

2. Keping-keping plastik yang digunakan di dalam alat elektronik yang sensitif di kilangkan mengikut spesifikasi maksimum 305.70 mm (hampir 12 inci) dan spesifikasi minimum 304.55 mm. Jika kepingan-kepingan itu kurang dari spesifikasi minimum, ia dibuang, jika lebih dari spesifikasi maksimum, ia diperbaiki. Dimensi-dimensi bahagian biasanya bertabur dengan min semesta 305.20 mm dan sisihan piawai semesta 0.25 mm. Berapa peratuskah barang tersebut dibuang? Berapa peratuskah diperbaiki? Bagaimanakah proses itu dapat membuang kesemua kecuali 0.1% dari buangan? Berapakah peratus yang diperbaiki semula?
- (20 markah)
3. Di dalam sebuah kapalterbang satu rangkaian unit elektrik yang bebas adalah seperti di dalam rajah di bawah. Rangkaian ini mengandungi 3 subsistem A, B, dan C. Dalam sub sistem B hanya satu unit perlu beroperasi seperti biasa untuk keseluruhan rangkaian unit itu membolehkan kapalterbang itu terbang dengan baik. Hitungkan kebolehpercayaan keseluruhan rangkaian unit kapalterbang itu.



(20 markah)

**BAHAGIAN B**

Jawab 2 soalan sahaja, di mana soalan nombor 1 adalah wajib. Setiap soalan mengandungi 15 markah.

4. Terangkan dengan menggunakan rajah-rajah.

i) Persampelan tunggal

ii) Persampelan berbilang

(15 markah)

5. Lima puluh penjanakuasa telah diperiksa setiap hari. Anggapan sebaik keseluruhannya bagi pecahan cacat ialah 0.076. Tentukan had-had kawalan. Pada suatu hari terdapat 5 penjanakuasa yang cacat. Adakah ini berada di dalam kawalan atau terkeluar dari kawalan. Sila sediakan carta untuk penjelasan.

(15 markah)

6. 20 transformer elektrik telah diperiksa untuk kecacatan. Selepas diperiksa, terdapat bahawa setiap transformer itu mengandungi beberapa kecacatan. Data kecacatan bersangkutan dengan setiap transformer adalah seperti di jadual berikut. Sila sediakan carta kecacatan.

Jadual: Kecacatan-kecacatan setiap transformer

Nombor Transformer	Jumlah kecacatan setiap transformer	Nombor transformer	Jumlah kecacatan setiap transformer
1	10	11	12
2	15	12	6
3	8	13	8
4	7	14	10
5	15	15	20
6	6	16	6
7	7	17	10
8	10	18	12
9	11	19	14
10	13	20	10

**BAHAGIAN C**

Jawab satu soalan sahaja. Setiap soalan mengandungi 10 markah.

7. Lima komponen-komponen yang serupa telah diuji pada masa  $t = 0$ .  
Kesemua komponen-komponen gagal semasa ujian. Masa-masa kegagalan adalah  
400, 380, 410, 420 dan 370 jam. Sediakan min sisihan dan sisihan piawai.  
(10 markah)
8. Bincangkan kebaikan dan keburukan percontohan.  
(10 markah)
9. Apakah perbezaan diantara carta-carta kawalan untuk sifat (attribute) dan  
pembolehubah.  
(10 markah)

0000000

**LAMPIRAN EBB 402**

**Table A Areas Under the Normal Curve<sup>a</sup>**

$X_i - \bar{X}'$ $\sigma'$	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00
-3.5	0.00017	0.00017	0.00018	0.00019	0.00019	0.00020	0.00021	0.00022	0.00022	0.00023
-3.4	0.00024	0.00025	0.00026	0.00027	0.00028	0.00029	0.00030	0.00031	0.00033	0.00034
-3.3	0.00035	0.00036	0.00038	0.00039	0.00040	0.00042	0.00043	0.00045	0.00047	0.00048
-3.2	0.00050	0.00052	0.00054	0.00056	0.00058	0.00060	0.00062	0.00064	0.00066	0.00069
-3.1	0.00071	0.00074	0.00076	0.00079	0.00082	0.00085	0.00087	0.00090	0.00094	0.00097
-3.0	0.00100	0.00104	0.00107	0.00111	0.00114	0.00118	0.00122	0.00126	0.00131	0.00135
-2.9	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0016	0.0016	0.0017	0.0017	0.0018	0.0019
-2.8	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026
-2.7	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035
-2.6	0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0040	0.0041	0.0043	0.0044	0.0045	0.0047
-2.5	0.0048	0.0049	0.0051	0.0052	0.0054	0.0055	0.0057	0.0059	0.0060	0.0062
-2.4	0.0064	0.0066	0.0068	0.0069	0.0071	0.0073	0.0075	0.0078	0.0080	0.0082
-2.3	0.0084	0.0087	0.0089	0.0091	0.0094	0.0096	0.0099	0.0102	0.0104	0.0107
-2.2	0.0110	0.0113	0.0116	0.0119	0.0122	0.0125	0.0129	0.0132	0.0136	0.0139
-2.1	0.0143	0.0146	0.0150	0.0154	0.0158	0.0162	0.0166	0.0170	0.0174	0.0179
-2.0	0.0183	0.0188	0.0192	0.0197	0.0202	0.0207	0.0212	0.0217	0.0222	0.0228
-1.9	0.0233	0.0239	0.0244	0.0250	0.0256	0.0262	0.0268	0.0274	0.0281	0.0287
-1.8	0.0294	0.0301	0.0307	0.0314	0.0322	0.0329	0.0336	0.0344	0.0351	0.0359
-1.7	0.0367	0.0375	0.0384	0.0392	0.0401	0.0409	0.0418	0.0427	0.0436	0.0446
-1.6	0.0455	0.0465	0.0475	0.0485	0.0495	0.0505	0.0516	0.0526	0.0537	0.0548
-1.5	0.0559	0.0571	0.0582	0.0594	0.0606	0.0618	0.0630	0.0643	0.0655	0.0668
-1.4	0.0681	0.0694	0.0708	0.0721	0.0735	0.0749	0.0764	0.0778	0.0793	0.0808
-1.3	0.0823	0.0838	0.0853	0.0869	0.0885	0.0901	0.0918	0.0934	0.0951	0.0968
-1.2	0.0895	0.1003	0.1020	0.1038	0.1057	0.1075	0.1093	0.1112	0.1131	0.1151
-1.1	0.1170	0.1190	0.1210	0.1230	0.1251	0.1271	0.1292	0.1314	0.1335	0.1357
-1.0	0.1379	0.1401	0.1423	0.1446	0.1469	0.1492	0.1515	0.1539	0.1562	0.1587
-0.9	0.1611	0.1635	0.1660	0.1685	0.1711	0.1736	0.1762	0.1788	0.1814	0.1841
-0.8	0.1867	0.1894	0.1922	0.1949	0.1977	0.2005	0.2033	0.2061	0.2090	0.2119
-0.7	0.2148	0.2177	0.2207	0.2236	0.2266	0.2297	0.2327	0.2358	0.2389	0.2420
-0.6	0.2451	0.2483	0.2514	0.2546	0.2578	0.2611	0.2643	0.2676	0.2709	0.2743
-0.5	0.2776	0.2810	0.2843	0.2877	0.2912	0.2946	0.2981	0.3015	0.3050	0.3085
-0.4	0.3121	0.3156	0.3192	0.3228	0.3264	0.3300	0.3336	0.3372	0.3409	0.3446
-0.3	0.3483	0.3520	0.3557	0.3594	0.3632	0.3669	0.3707	0.3745	0.3783	0.3821
-0.2	0.3859	0.3897	0.3936	0.3974	0.4013	0.4052	0.4090	0.4129	0.4168	0.4207
-0.1	0.4247	0.4286	0.4325	0.4364	0.4404	0.4443	0.4483	0.4522	0.4562	0.4602
-0.0	0.4641	0.4681	0.4721	0.4761	0.4801	0.4840	0.4880	0.4920	0.4960	0.5000

<sup>a</sup>Proportion of total area under the curve that is under the portion of the curve from  $-\infty$  to  $(X_i - \bar{X}')/\sigma'$  ( $X_i$  represents any desired value of the variable  $X$ ).

Table A (Continued)

$\frac{X_i - \bar{X}^*}{\sigma^*}$	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
-0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
-0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
-0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
-0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
-0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
-0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
-0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
-0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8079	0.8106	0.8133
-0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
-1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
-1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
-1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
-1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
-1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
-1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
-1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
-1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
-1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
-1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
-2.0	0.9773	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
-2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
-2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
-2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
-2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
-2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
-2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
-2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
-2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
-2.9	0.9981	0.9982	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
-3.0	0.99865	0.99869	0.99874	0.99878	0.99882	0.99886	0.99889	0.99893	0.99896	0.99900
-3.1	0.99903	0.99906	0.99910	0.99913	0.99915	0.99918	0.99921	0.99924	0.99926	0.99929
-3.2	0.99931	0.99934	0.99936	0.99938	0.99940	0.99942	0.99944	0.99946	0.99948	0.99950
-3.3	0.99952	0.99953	0.99955	0.99957	0.99958	0.99960	0.99961	0.99962	0.99964	0.99965
-3.4	0.99966	0.99967	0.99969	0.99970	0.99971	0.99972	0.99973	0.99974	0.99975	0.99976
-3.5	0.99977	0.99978	0.99978	0.99979	0.99980	0.99981	0.99982	0.99983	0.99983	0.99983

Table B Factors for Computing  $3\sigma$  Control Limits

Number of Observations in Sample, $n$	Chart for Averages			Chart for Standard Deviations				Chart for Ranges						
	Factors for Control Limits			Factors for Central Line		Factors for Control Limits			Factors for Central Line		Factors for Control Limits			
	$A$	$A_1$	$A_2$	$c_2$	$B_1$	$B_2$	$B_3$	$B_4$	$d_2$	$d_3$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
2	2.121	3.760	1.880	0.5642	0	1.843	0	3.267	1.128	0.853	0	3.686	0	3.267
3	1.732	2.394	1.023	0.7236	0	1.858	0	2.568	1.693	0.888	0	4.358	0	2.575
4	1.500	1.880	0.729	0.7979	0	1.808	0	2.266	2.059	0.880	0	4.698	0	2.282
5	1.342	1.596	0.577	0.8407	0	1.756	0	2.089	2.326	0.864	0	4.918	0	2.115
6	1.225	1.410	0.483	0.8686	0.026	1.711	0.030	1.970	2.534	0.848	0	5.078	0	2.004
7	1.134	1.277	0.419	0.8882	0.105	1.672	0.118	1.882	2.704	0.833	0.205	5.203	0.076	1.924
8	1.061	1.175	0.373	0.9027	0.167	1.638	0.185	1.815	2.847	0.820	0.387	5.307	0.136	1.864
9	1.000	1.094	0.337	0.9139	0.219	1.609	0.239	1.761	2.970	0.808	0.546	5.394	0.184	1.816
10	0.949	1.028	0.308	0.9227	0.262	1.584	0.284	1.716	3.078	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.973	0.285	0.9300	0.299	1.561	0.321	1.679	3.173	0.787	0.812	5.534	0.256	1.744
12	0.866	0.925	0.266	0.9359	0.331	1.541	0.354	1.646	3.258	0.778	0.924	5.592	0.284	1.716
13	0.832	0.884	0.249	0.9410	0.359	1.523	0.382	1.618	3.336	0.770	1.026	5.646	0.308	1.692
14	0.802	0.848	0.235	0.9453	0.384	1.507	0.406	1.594	3.407	0.762	1.121	5.693	0.329	1.671
15	0.775	0.816	0.223	0.9490	0.406	1.492	0.428	1.572	3.472	0.755	1.207	5.737	0.348	1.652
16	0.750	0.788	0.212	0.9523	0.427	1.478	0.448	1.552	3.532	0.749	1.285	5.779	0.364	1.636
17	0.728	0.762	0.203	0.9551	0.445	1.465	0.466	1.534	3.588	0.743	1.359	5.817	0.379	1.621
18	0.707	0.738	0.194	0.9576	0.461	1.454	0.482	1.518	3.640	0.738	1.426	5.854	0.392	1.608
19	0.688	0.717	0.187	0.9599	0.477	1.443	0.497	1.503	3.689	0.733	1.490	5.888	0.404	1.596
20	0.671	0.697	0.180	0.9619	0.491	1.433	0.510	1.490	3.735	0.729	1.548	5.922	0.414	1.586
21	0.655	0.679	0.173	0.9638	0.504	1.424	0.523	1.477	3.778	0.724	1.606	5.950	0.425	1.575
22	0.640	0.662	0.167	0.9655	0.516	1.415	0.534	1.466	3.819	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566
23	0.626	0.647	0.162	0.9670	0.527	1.407	0.545	1.455	3.858	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557
24	0.612	0.632	0.157	0.9684	0.538	1.399	0.555	1.445	3.895	0.712	1.759	6.031	0.452	1.548
25	0.600	0.619	0.153	0.9696	0.548	1.392	0.565	1.435	3.931	0.709	1.804	6.058	0.459	1.541

Source: Reprinted by permission of the American Society for Testing and Materials, 1950.