

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1991/1992

Oktober/November 1991

EBB 303/2 - Kakisan dan Degradasi

Masa : [2 jam]

ARAHAN KEPADA CALON

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **LIMA** mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Kertas peperiksaan ini mengandungi **ENAM** soalan semuanya.

Jawab sebarang **EMPAT** dari enam soalan.

Semua soalan **MESTILAH** dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

1. [a] Di dalam sains kakisan, apakah yang anda faham dengan istilah-istilah siri emf dan galvanik. (40 markah)

- [b] i) Hitung sama ada kuprum akan terhakis di dalam CuSO_4 yang ternyah udara, $\text{pH} = 0$ untuk membentuk Cu^{2+} (keaktifan = 0.1) dan H_2 (1 atm). Berapakah kecenderungan kakisan di dalam nilai volt?
- ii) Hitungkan juga sama ada kuprum akan terhakis di dalam KCN yang ternyah udara (keaktifan $\text{CN}^- = 0.5$) dengan $\text{pH} = 10$, dengan andaian $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$ terbentuk dengan keaktifan 10^{-4} .



(60 markah)


2. [a] Bincangkan bagaimana gambarajah Pourbaix diterbitkan dan maklumat-maklumat yang boleh diperolehi daripada gambarajah tersebut.

(40 markah)

- [b] Dengan merujuk kepada gambarajah Pourbaix untuk besi dalam Gambarajah 1, senaraikan tindakbalas-tindakbalas keseimbangan yang sepadan dengan garisan-garisan yang memisahkan;
- i) Fe dan Fe_3O_4 ,
 - ii) Fe_3O_4 dan Fe_2O_3 ,
 - iii) Fe^{2+} dan Fe_2O_3

Kira kecerunan $dE/d\text{pH}$ dalam setiap kes.

Tunjukkan kawasan lali, kakisan dan pasif di atas gambarajah tersebut.



Gambarajah 1: Pourbaix untuk besi

(60 markah)

3. [a] Terangkan apa yang anda faham dengan istilah

- i) pengutuban pengaktifan
- ii) pengutuban kepekatan

(50 markah)

- [b] Tentukan keupayaan kakisan dan kadar kakisan (dalam mm y^{-1}) suatu paip besi yang membawa asid sulfurik 1N pada 0.2 ms^{-1} pada 25°C . Andaikan bahawa kesemua permukaan besi bertindak sebagai katod, kecerunan Tafel adalah $\pm 0.100\text{V}$ dan ketumpatan arus pertukaran untuk Fe/Fe^{2+} adalah 10^{-3} Am^{-2} dan untuk hidrogen pada besi adalah 10^{-2} Am^{-2} .

(50 markah)

4. [a] Lakarkan gambarajah pengutuban secara skematik (E melawan $\log i$) untuk logam yang menunjukkan kelakuan aktif-pasif. Label lakaran tersebut dan terangkan. Lakarkan juga garisan-garisan tindakbalas-tindakbalas penurunan di atas gambarajah dan terangkan.

(50 markah)

- [b] Dua keluli direndamkan di dalam asid sulfurik ternyah udara mengkakis pada kadar yang berbeza. Apabila kedua-dua keluli tersebut disusun di dalam suatu sel, suatu perbezaan keupayaan yang kecil di antara kedua-dua keluli tersebut dapat diperhatikan. Yang mana satu anod? Gambarkan dengan gambarajah pengutuban.

(30 markah)

- [c] Lakarkan gambarajah pengutuban dan terangkan jenis-jenis kawalan kakisan.

(20 markah)

5. [a] Apakah perbezaan antara pengoksidaan linear dan parabola di dalam pengoksidaan suhu tinggi.

(30 markah)

- [b] Bincangkan mekanisme pengoksidaan parabola. (30 markah)

- [c] Tunjukkan sama ada penitridan Ti adalah pengoksidaan linear atau parabola.

(Data: Ketumpatan Ti = 4.50 g cm^{-3}

Ketumpatan TiN = 5.43 g cm^{-3}

Berat Atom Ti = 47.90 g mol^{-1}

Berat Atom TiN = 61.91 g mol^{-1}

(40 markah)

6. Bincangkan degradasi bahan-bahan polimer. Bincangkan perbezaannya dengan kakisan logam. Terangkan kesan luluhan ke atas bahan-bahan logam dan bahan polimer.

(100 markah)

LAMPIRAN A

[EBB 303/2]

Siri EMF

Tindakbalas Elektrod			Keupayaan Piawai ϕ^0 (dalam volt) pada 25°C
Au ³⁺	+	3e ⁻ = Au	1.50
Pt ²⁺	+	2e ⁻ = Pt	ca. 1.2
Pd ²⁺	+	2e ⁻ = Pd	0.987
Hg ²⁺	+	2e ⁻ = Hg	0.854
Ag ⁺	+	e ⁻ = Ag	0.800
Hg ₂ ²⁺	+	2e ⁻ = 2Hg	0.789
Cu ⁺	+	e ⁻ = Cu	0.521
Cu ²⁺	+	2e ⁻ = Cu	0.337
2H ⁺	+	2e ⁻ = H ₂	0.000
Pb ²⁺	+	2e ⁻ = Pb	-0.126
Sn ²⁺	+	2e ⁻ = Sn	-0.136
Mo ³⁺	+	3e ⁻ = Mo	ca.-0.2
Ni ²⁺	+	2e ⁻ = Ni	-0.250
Co ²⁺	+	2e ⁻ = Co	-0.277
Tl ⁺	+	e ⁻ = Tl	-0.336
In ³⁺	+	3e ⁻ = In	-0.342
Cd ²⁺	+	2e ⁻ = Cd	-0.403
Fe ²⁺	+	2e ⁻ = Fe	-0.440
Ga ³⁺	+	3e ⁻ = Ga	-0.53
Cr ³⁺	+	3e ⁻ = Cr	-0.74
Cr ²⁺	+	2e ⁻ = Cr	-0.91
Zn ²⁺	+	2e ⁻ = Zn	-0.763
Nb ³⁺	+	3e ⁻ = Nb	ca. -1.1
Mn ²⁺	+	2e ⁻ = Mn	-1.18
Zr ⁴⁺	+	4e ⁻ = Zr	-1.53
Ti ²⁺	+	2e ⁻ = Ti	-1.63
Al ³⁺	+	3e ⁻ = Al	-1.66
Hf ⁴⁺	+	4e ⁻ = Hf	-1.70
U ³⁺	+	3e ⁻ = U	-1.80
Be ²⁺	+	2e ⁻ = Be	-1.85
Mg ²⁺	+	2e ⁻ = Mg	-2.37
Na ⁺	+	e ⁻ = Na	-2.71
Ca ²⁺	+	2e ⁻ = Ca	-2.87
K ⁺	+	e ⁻ = K	-2.93
Li ⁺	+	e ⁻ = Li	-3.05

R konstan gas 8.31 J mol⁻¹K⁻¹

F konstan Faraday 96480 C mol⁻¹

