
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2002/2003

Februari / Mac 2003

EMM 302/3 – Kawalan Automatik

Masa : 3 jam

ARAHAN KEPADA CALON :

Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi **LAPAN (8)** mukasurat dan **TUJUH (7)** soalan yang bercetak serta **TIGA (3)** halaman lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan.

Sila jawab **LIMA (5)** soalan sahaja.

Calon boleh menjawab **SEMUA** soalan dalam Bahasa Malaysia. Jika calon ingin menjawab dalam Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya **SATU (1)** soalan perlu dijawab dalam Bahasa Malaysia.

Setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru.

Lampiran :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Jadual Penjelmaan Laplace | [2 mukasurat] |
| 2. Block Diagram Transformations | [1 mukasurat] |

...2/-

- S1. [a] Pencetak laser jet menggunakan alur laser bagi mencetak salinan dengan cepat untuk komputer. Laser ini ditetapkan kedudukannya oleh masukan kawalan $r(t)$ jadi

A laser jet printer uses a laser beam to print a copy rapidly for a computer. The laser is positioned by a control input, $r(t)$ so that

$$Y(s) = \frac{2(s+15)}{s^2 + 15s + 50} R(s)$$

Input $r(t)$ ini menggambarkan kedudukan alur laser yang di inginkan.

The input $r(t)$ represents the desired position of a laser beam.

- (i) Jika $r(t)$ adalah satu masukan pelangkah seunit, cari keluaran $y(t)$

If $r(t)$ is a unit step input, find the output $y(t)$.

(35 markah)

- (ii) Apakah nilai akhir $y(t)$


What is the final value of $y(t)$.

(15 markah)

- [b] Sebuah penggelongsor kedudukan berkejituhan tinggi ditunjukkan dalam Rajah S1 [b]. Tentukan rangkap pindahnya.

A high precision positioning slide is shown in Figure Q1 [b]. Determine its transfer function.

(50 markah)




Rajah S1 [b]
Figure Q1 [b]

...3/-

- S2. [a] Ringkaskan gambarajah blok sistem kawalan yang ditunjukkan dalam Rajah S2 [a].

Reduce the block diagram of a control system shown in Figure Q2 [a].



Rajah S2 [a]

Figure Q2 [a]

(70 markah)

- [b] Apakah rangkap pindah jika isyarat gangguan $u(s)$ adalah sifar.

What is the transfer function if the disturbing signal $u(s)$ is zero.

(30 markah)

- S3. [a] Sistem kawalan gelung tertutup kenderaan terpandu automatik mempunyai rangkap pindah seperti berikut. Kira kepekaan sistem S_p^T disebabkan oleh perubahan parameter p bila $s = -3$ dan $p = 2$. Bandingkan kepekaan yang telah didapati dengan kepekaan sistem kawalan gelong terbuka.


An automated guided vehicle closed loop control system has the following transfer function. Calculate the sensitivity S_p^T of the system due to the variation in parameter p when $s = -3$ and $p = 2$. Compare the sensitivity thus obtained with the sensitivity of open loop system.

$$T(s) = \frac{100p}{s(s+2)(s+4)+5p}$$

(30 markah)

- [b] Rajah blok bagi satu sistem kawalan pekakas mesin ditunjukkan dalam Rajah S3 [b]. Dapatkan sambutan keadaan mantap y_{ss} apabila masukan $R(s) = 0$ dan gangguan $D(s) = 1/s$. Komen sambutan keadaan mantap y_{ss} diperolehi.

The block diagram of a machine tool control system is shown in Figure Q3 [b]. Find the steady state response y_{ss} when the input $R(s) = 0$ and the disturbance $D(s) = 1/s$. Comment the steady state response y_{ss} obtained.



Rajah S3 [b]
Figure Q3 [b]

(40 markah)

- [c] Satu pamacu cakera magnet memerlukan sebuah motor bagi mengubah kedudukan kepala baca/tulis pada alur data di atas cakera yang berputar. Rangkap pindah yang diberi di bawah mewakili sistem kawalan gelong tertutup pamacu cakera. Kira nilai K diperlukan supaya menghasilkan ralat keadaan mantap bersamaan 0.1 mm bagi satu masukan pelangkah seunit.

A magnetic disk drive requires a motor to position a read/write head over tracks of data on a spinning disk. The transfer function given below represents the disk drive closed loop control system. Calculate the required value of K in order to yield a steady state error equal to 0.1 mm for a unit step input.

$$T(s) = \frac{10000}{s^2 + 1000s + 10000K}$$

(30 markah)

- S4. [a] Rangkap pindah di bawah mewakili satu sistem kawalan bagi sebuah enjin kereta. Dapatkan masa memuncak T_p dan masa meningkat dari 10% hingga 90% nilai akhir T_{r1} akibat satu masukan langkah unit $R(s) = 1/s$.


The transfer function below represent a control sistem of a car engine. Find the peak time T_p and rise time from 10% to 90% of final value T_{r1} due to a unit step input $R(s) = 1/s$.

$$T(s) = \frac{25}{s^2 + 7s + 25}$$

(40 markah)

- [b] Sambutan yang dihasilkan oleh sistem kawalan bagi sebuah kipas angin ditunjukkan dalam Rajah S4 [b]. Berdasarkan graf tersebut anggarkan nilai peratusan lajakan dan masa enapan bagi sistem tersebut.

The response produced by a control system of a fan is shown in Figure Q4 [b]. Based on the graph estimate the value of percentage overshoot and settling time for the system.




Rajah S4[b]

Figure Q4[b]

(30 markah)

- [c] Sistem kawalan bagi sebuah silinder hidraulik mempunyai kedudukan punca-puncanya dalam satah-s seperti ditunjukkan dalam Rajah S4 [c]. Lakarkan dan terangkan bentuk sambutan yang dihasilkan oleh sistem tersebut apabila dikenakan masukan dedenut.

A control system of a hydraulic cylinder has location of its roots in s-plane as shown in Figure Q4 [c]. Sketch and explain the shape of the response produced by the system when an impulse input is applied.



Rajah S4[c]
Figure Q4[c]

(30 markah)

S5. [a] Nyatakan keadaan kestabilan untuk kenyataan yang berikut:

State the stability condition for the following statements:

- (i) semua kutub di sebelah kanan paksi khayalan

All poles on right side of imaginary axis *stable/ marginally stable/ unstable*

- (ii) semua kutub di sebelah kiri paksi khayalan

All poles on left side of imaginary axis *stable/ marginally stable/ unstable*

- (iii) satu kutub di sebelah tangan kanan paksi khayalan dan kutub yang lain di sebelah kiri paksi khayalan

One pole on right side of imaginary axis and the other pole on left side of imaginary axis *stable/ marginally stable/ unstable*

- (iv) Kutub-kutub di atas paksi khayalan

Poles on imaginary axis *stable/ marginally stable/ unstable*

- (v) Kutub-kutub berulang di atas paksi khayalan

Repeated poles on imaginary axis *stable/ marginally stable/ unstable*

(25 markah)

- [b] Sistem kawalan suap balik mempunyai persamaan ciri

A feed back control system has a characteristic equation

$$s^3 + (1+K)s^2 + 10s + (5 + 15K) = 0$$

parameter K mestilah positif

The parameter K must be positive.

- (i) Apakah nilai maksimum K bagi sistem yang stabil.

What is the maximum value of K for stable system?

(40 markah)

- (ii) Apabila K sama dengan nilai maksimum, sistem akan berayun. Tentukan frekuensi ayunan.

When K is equal to the maximum value, the system oscillates. Determine the frequency of oscillation.

(35 markah)

- S6. Sistem suap balik unit mempunyai rangkap pindah yang diberi oleh

A unity feedback system has a transfer function given by

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+5)}$$

Cari:

Find:

- (i) Titik lolos pada paksi sebenar dan gandaan untuk titik ini.

The breakaway point on the real axis and gain for this point.

(30 markah)

- (ii) Gandaan dan punca-punca apabila dua punca terletak pada paksi hayalan.

The gain and the roots when the two roots lie on the imaginary axis.

(30 markah)

- (i) Lakarkan londar punca

Sketch the root locus

(40 markah)

S7. [a] Dalam sistem kawalan suapbalik mengapakah pampasan di perlukan?

In a feedback control system why compensation is required?

(15 markah)

[b] Apakah kepelbagaiannya skema pampasan ?

What are the various compensation schemes?

(15 markah)

[c] Pertimbangkan sistem kawalan suap balik gelung tunggal seperti ditunjukkan dalam Rajah S7[c]. Rangkap pindah proses $G(s)$ sama dengan $\frac{K}{s^2}$ dan isyarat suap balik $H(s)$ adalah unit. Sambutan bagi sistem tak terpampas adalah ayunan tak teredam. Rekabentuk sebuah pemampas $G_c(s)$ berdasarkan keadaan berikut:

Masa penetapan $T_s \leq$ saat.

Peratus terlajak untuk masukkan pelangkah seunit $\leq 35\%$


Consider a single loop feedback control system shown in Figure Q7 [c]. The process transfer function $G(s)$ is equal to $\frac{K}{s^2}$ and feed back signal $H(s)$ is unity .

The response of the uncompensated system is undamped oscillations. Design a compensator $G_c(s)$ for the following conditions:

Settling time $T_s \leq$ seconds

Percent overshoot for a unit step input $\leq 35\%$

(70 markah)



Rajah S7 [c]
Figure Q7 [c]

LAMPIRAN

Jadual Penjelmaan Laplace

Item	$f(t), t \geq 0$	$F(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
4	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
5	$e^{-at} f(t)$	$F(s+a)$
6	$f^k(t) = \frac{d^k f(t)}{dt^k}$	$s^k F(s) - s^{k-1} f(0^-) - s^{k-2} f'(0^-) - \dots - f^{k-1}(0^-)$
7	$\int_0^\infty f(t) dt$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} \int_0^\infty f(t) dt$
8	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
9	$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$
10	$\frac{1}{(b-a)} (e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
11	$\frac{1}{(b-a)} [(\alpha-a)e^{-at} - (\varepsilon-b)e^{-bt}]$	$\frac{s+\alpha}{(s+a)(s+b)}$
12	$1 - \frac{b}{(b-a)} e^{-at} + \frac{a}{(b-a)} e^{-bt}$	$\frac{ab}{s(s+a)(s+b)}$
13	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
14	$\frac{(\alpha-a)e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{(\alpha-b)e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{(\alpha-c)e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{s+\alpha}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
15	$\alpha - \frac{b(\alpha-a)}{(b-a)} e^{-at} + \frac{a(\alpha-b)}{(b-a)} e^{-bt}$	$\frac{ab(s+\alpha)}{s(s+a)(s+b)}$
16	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
17	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

LAMPIRAN

18	$\frac{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}{\omega} \sin(\omega t + \phi), \phi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$	$\frac{s + \alpha}{s^2 + \omega^2}$
19	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$
20	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{(s + a)}{(s + a)^2 + \omega^2}$
21	$\frac{1}{\omega} \sqrt{(\alpha - a)^2 + \omega^2} e^{-at} \sin(\omega t + \phi), \phi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\alpha - a}\right)$	$\frac{(s + \alpha)}{(s + a)^2 + \omega^2}$
22	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t, \zeta > 1$	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$
23	$\frac{1}{a^2 + \omega^2} + \frac{1}{\omega \sqrt{a^2 + \omega^2}} e^{-at} \sin(\omega t - \phi), \phi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{-a}\right)$	$\frac{1}{s[(s + a)^2 + \omega^2]}$
24	$1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \phi, \phi = \cos^{-1} \zeta, \zeta > 1$	$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)}$
24	$\frac{\alpha}{a^2 + \omega^2} + \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{(\alpha - a)^2 + \omega^2}{a^2 + \omega^2}} e^{-at} \sin(\omega t + \phi),$ $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\alpha - a}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{-a}\right)$	$\frac{(s + \alpha)}{s[(s + a)^2 + \omega^2]}$
26	$\frac{e^{-ct}}{(c - a)^2 + \omega^2} + \frac{e^{-at} \sin(\omega t + \phi)}{\omega \sqrt{(c - a)^2 + \omega^2}}, \phi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{c - a}\right)$	$\frac{1}{(s + c)[(s + a)^2 + \omega^2]}$

Block Diagram Transformations

Transformation	Original Diagram	Equivalent Diagram
1. Combining blocks in cascade		 or
2. Moving a summing point behind a block		
3. Moving a pickoff point ahead of a block		
4. Moving a pickoff point behind a block		
5. Moving a summing point ahead of a block		
6. Eliminating a feedback loop		